





Checklist materiaal en documenten

De volgende zaken worden gecontroleerd op aanwezigheid en juistheid. Neem direct contact op met de planning bij afwijkingen die jezelf niet direct kun corrigeren. Meld defecten via de boordcomputer middels standaard Garage keuzebericht vanuit de Trimble BC of app; planner en fleet management worden beiden geïnformeerd.



De chauffeur is altijd verantwoordelijk voor een goede controle en mag alleen rijden als de volgende stappen gevolgd zijn. De chauffeur is verantwoordelijk voor de afweging tussen 'goed of fout'.

Controles truck
Truck: algehele staat, reinheid, beschadigingen
Lekkages (vloeistof/lucht)
(Werk-)verlichting: werkend en onbeschadigd
Toestand en spanning van de banden
Wielmoeren, indicatoren in de juiste positie, geen vuil of roest achter het wielmoer
Ramen schoon, onbeschadigd en vrij van zichtbeperkende spullen
Spiegels: schoon en goed afgesteld
Aftappen (natte) luchtketel
Werking van de remmen
Compressor, olie lekkage
Koppelingenset: compleet en schoon



Zorg dat het filter van de droge bulkcompressor (indien aanwezig) schoon is en geplaatst in de behuizing. Als dit filter niet schoon is, meld dit bij de planner. Het filter moet dan worden gereinigd. De aanwezigheid van olie wijst mogelijk op een inwendige lekkage van de compressor.

Controles laadeenheid

Laadeenheid: algehele staat, reinheid, beschadigingen
Oplegger/chassis goed aangekoppeld
Luchtslangen en elektrische kabels goed aangesloten
Kabel van de kiepinstallatie opgerold, goed vastgezet met het snuitje naar beneden
Steunpoten: gangbaar, geen schade
Twistlocks: goed vergrendeld, borging werkend, niet versleten
Luchtlekkages
(Werk-)verlichting: werkend en onbeschadigd
Toestand en spanning van de banden
Wielmoeren, indicatoren in juiste positie, geen vuil of roest achter het wielmoer
Werking van de remmen, mechanisch en elektrisch
Slangen, koppelingen en pakkingen in goede staat
Slangkokers gesloten
Alle blinddoppen geplaatst en vastgezet
Kisten schoon, onbeschadigd en goed vergrendeld
Afsluiters, vlinderkleppen, bodemventielen en kranen dicht
Verzegeling, TIR-kabel over de volle lengte controleren, ook de TIR-kabel van het luchtverdeelblok
Expansiereservoir glycol: schoon en glycol aanwezig
Verwarmings-/koelinstallatie: werking, thermostaat juist ingesteld
Trappen, loopbordes en handrail: werkend en onbeschadigd
Pompinstallatie: olieniveau hydrauliekreservoir, werking
Aardingskabel: aanwezig en niet defect

Controle twistlocks

Een twistlock moet goed gangbaar zijn
De vergrendeling van de twistlock mag niet versleten zijn en mag dus niet 360 graden draaibaar zijn
Twistlock alleen handmatig sluiten, niet met hamer vastslaan. Reden is dat de container tijdens de rit gaat 'werken' en de container 'gaat werken' als je van leeg naar beladen gaat en andersom
Twistlocks: goed vergrendeld, borging werkend, niet versleten
Twistlock moet helemaal vastgedraaid worden. In verschillende landen is een twistlock die niet geheel is vastgedraaid strafbaar



Twistlock met 'maakcontacten'. De twistlock moet volledig gesloten zijn anders wordt de kiep motor kortgesloten. Het is onmogelijk te kiepen als de twistlock niet gesloten is en beide punten geen goed contact maken. Ook vuil en water zorgt ervoor dat er geen goed contact is.

Chauffeur, truck, controles administratief/documenten
Geldig rijbewijs met geldige code 95
Geldige bestuurderskaart
Geldig paspoort/ID-kaart
Werkgeversverklaring
ADR-papieren (gevaarlijke stoffen) indien nodig
CargoCard
Kentekenbewijs truck
Groene kaart
APK-keuringsbewijs
(Kopie) registratiebewijs oplegger/chassis
Persoonsgebonden Shell-/IDS-pas
Eurovergunning
Andere vergunningen indien van toepassing
Schadeformulieren (minimaal 2)
Cleaning certificaat; Hoort dit certificaat wel bij deze oplegger/container? Is het nog geldig? Zegelnummers conform documentatie?
Vrachtbrief/CMR; Hoort de vrachtbrief bij de lading? Zie procedure 'juist gebruik en invullen van een CMR'
Douanedocumenten (indien van toepassing)
Werkende oordcomputer en scanner
Werkende digitale tachograaf
(Reserve) printerrol voor de digitale tachograaf
Controle van de instelling van de tolboxen (foutmelding of status actief en juist ingesteld op het aantal assen etc.)

Het is verboden bij het verlaten en onbeheerd achterlaten van de vrachtwagen, documenten van waarde, brandstofpasjes, creditcards of dergelijken achter te laten.

